

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 政策推進課

令和8年6月25日14時現在の総合政策部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
○JR東北新幹線	<ul style="list-style-type: none"> ・東京～新青森駅間の上下線で運転見合わせ →9時30分頃 東京～仙台駅間の上下線で運転再開 →13時17分頃 仙台～新青森駅間の下り線で運転再開 →13時17分頃 盛岡～仙台駅間の上り線で運転再開 ⇒13時56分頃 新青森～盛岡駅間の上り線で運転再開し、全線運転再開 ※大幅な遅れと運休が発生。 	
○JR八戸線	<ul style="list-style-type: none"> ・上下線で運転見合わせ ⇒13時15分頃 全線運転再開 ※上下線に遅れと一部列車に運休が発生 	
○青い森鉄道	<ul style="list-style-type: none"> ・上下線で運転見合わせ ⇒14時時点 全線運転再開 ※一部区間で速度を落として運転をするため、列車に大幅な遅れが発生 	
○路線バス	<p>【市営バス】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東霊園付近の電線落下により、7時35分～8時50分まで「桜ヶ丘」～「東霊園」間を6便迂回運行 <停車しなかったバス停> 「霊園南口」、「西の平」 ⇒9時時点 平常運行 	
○高速バス	<p>【南部バス】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通行止めとなっている八戸IC～浄法寺IC区間を一部迂回運行 ⇒12時50分頃 通行止め解除により平常運行 	
対応状況		
○八戸公共交通ポータルサイトを用いた、公共交通に関する運行情報の周知		
<p>特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)</p> <p>【6/25 12:12時点 青い森鉄道より共有】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・向山駅付近で電車停止中(下り:7:16八戸発 8:49青森着) 91人乗車 →旅客救済完了 ・諏訪ノ平駅で電車停止中(上り:7:14八戸発 7:40目時着) 3人乗車 →旅客救済完了 ・向山～下田間で電車停止中(上り:6:12青森発 7:43八戸着) 約200人乗車 →旅客救済のため、バス5台到着 		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 広報統計課

令和8年6月25日 時現在の 部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
対応状況		
<p>○市長囲み取材の開催</p> <ul style="list-style-type: none">・第1回 8:45～(市長メッセージ)・第2回 10:15～(9:15時点の被害状況の報告) <p>○SNSによる情報発信</p> <ul style="list-style-type: none">9:25 市長メッセージ(テキスト①) (X、Facebook、LINEVOOM)9:28 第1回本部会議資料 (X、Facebook、LINEVOOM、市HP)12:10 JR八戸線運転見合わせ (リポスト)12:27 市長メッセージ(テキスト②) (X、Facebook、LINEVOOM)12:28 第2回本部会議資料 (X、Facebook、LINEVOOM、市HP)		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 南郷事務所

令和8年6月25日14時現在の南郷事務所所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
○南郷事務所	<ul style="list-style-type: none"> ・2階会議室・廊下 天井材一部落下 ・1階ホール床 ひび割れ 	不明 不明
○島守市民 サービスセンター	<ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティホール壁・2階大広間天井・東側外壁・2階廊下 壁破損 ・自動ドア 動作不良 	不明 不明
○南郷診療所	<ul style="list-style-type: none"> ・ボイラー 配管漏水 ・ホール 天井材一部落下 ・渡り廊下 接合部材一部落下 	不明 不明 不明
○旧母子保健センター	<ul style="list-style-type: none"> ・2階内窓 ガラス1枚破損 ・2階防煙垂れ壁 ガラス2箇所破損 ・2階天井材 一部落下 	不明 不明 不明
○グリーンプラザ なんごう	<ul style="list-style-type: none"> ・直売所床 一部段差発生 	不明
○そば振興センター	<ul style="list-style-type: none"> ・建物基礎 一部ひび割れ ・天井埋込型エアコン 横ずれ 	不明 不明
○山の楽校	<ul style="list-style-type: none"> ・炭窯 ひび割れ 	不明
対応状況		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 行政管理課

令和8年6月25日15時現在の 部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
庁舎	(1) 本館 ① 各階 構造部材にひび割れ ※ ② 各階 内装材(壁・天井・ガラス)にひび割れ及び剥落 ※ ③ 各階 照明器具、空調吸排気口にズレや外れ ※ ④ 外壁 一部亀裂発生 ⑤ 非常用発電機排気用煙道の一部破損 (2) 別館 ① 免震フロア、地下1階 構造部材にひび割れ ※ (3) 渡り廊下 ① エクспанションジョイント外部カバーの破損 ※ (4) 外構 ① 別館免震部見切り舗装タイルの破損 ※ ② 東屋付近インターロッキング舗装部沈下 ※ R7.12、R8.4の地震から被害状況が悪化 (計量検査棟、公用車車庫 被害なし)	未定(見積予定) // // // // 未定(見積予定) 未定(見積予定) 未定(見積予定) // 未定(見積予定) //
対応状況		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		
地震の揺れによる庁舎への影響 (1) 本館 ① 消防用設備(排煙設備、防火扉等)が揺れにより誤作動 → 午前8時15分 復旧 ② エレベーター感震器動作により停止(正常動作) → 午後2時30分 エレベーター保守業者による点検後、復旧 (2) 別館 ① 消防用設備(排煙設備、防火扉等)が揺れにより誤作動 → 午前8時15分 復旧 ② 都市ガス、水道、エレベーター感震器動作により停止(正常動作) → 午前11時30分 都市ガス、水道 復旧 → 午後3時時点 エレベーター保守業者による点検及び復旧作業中		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 財政部住民税課

令和8年6月25日14時現在の財政部住民税課所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
対応状況		
<p>・住家に関する罹災証明書又は家財等に関する被害届出証明書の交付申請受付を住民税課で行っている。</p> <p>・住人より外壁及び内壁の一部損傷や基礎のヒビ割れ、建具のゆがみなど住家の被害のほか、屋内の家財やホームタンクの土台の破損といった理由で罹災証明書や被害届出証明書の発行希望が届いている。</p> <p><各証明の相談・申請等状況>(6/25(木)14:00時点)</p> <ul style="list-style-type: none">○罹災証明書又は被害届出証明書に関する相談 4件○罹災証明書 申請件数 1件○被害届出証明書 届出件数 0件 <p>※罹災証明書・被害届出証明書に関する手続きについて市HPに掲載のほか、SNSでの情報発信を実施予定。</p>		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 産業労政課

令和8年6月25日12時現在の

部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
八戸地域職業訓練センター青山荘／八戸市職業訓練施設	敷地内の擁壁にあった亀裂が拡大	不明
対応状況		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 八戸ポータルミュージアム

令和8年6月25日 14時30分現在の 商工労働まちづくり部 所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
【1回目報告】 八戸ポータルミュージアム 八戸まちなか広場	7:50頃確認 はっち業務用エレベーター停止 7:50頃確認 マチニワエレベーター停止 業者対応待ち	
【2回目報告】	1回目報告のとおり	
【3回目報告】	1回目報告のとおり	
対応状況		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 文化創造推進課

令和8年6月25日15時現在の観光文化スポーツ部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
八戸ブックセンター	<ul style="list-style-type: none"> ・壁ボードや天井ボードの破損、クラックの発生 ・壁の内向きの角に隙間の発生 	不明
八戸市公会堂	<ul style="list-style-type: none"> ・公会堂舞台裏石膏ボード(7枚)の落下・破損 	不明
南郷文化ホール	<ul style="list-style-type: none"> ・反射板 上下側反、金具変形により可動不可 ・客席可動椅子 部品破損により可動不可 ・客席天井ボードの落下 	不明 不明 不明
更上閣	<ul style="list-style-type: none"> ・玄関天井壁の一部落下 ・1階事務室の柱に隙間発生 ・1階トイレ前天井の隙間の発生 ・1階大広間の障子の木枠の一部破損 ・2階会議室の蛍光灯落下 ・2階会議室の蛍光灯落下による障子の破損、畳のキズ ・蔵の壁面にクラック発生、壁面の一部崩れ 	不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明
対応状況		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 スポーツ振興課

令和8年6月25日 15時現在の 観光文化スポーツ部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
新井田インドアリンク	リンク内壁 石膏ボード1枚、吸音材1枚 浮き上がり	調査中
東体育館	アリーナ天井の格子パネル等に歪みや外れが複数箇所発生 (12月の地震被害の復旧に合わせて落下防止対策を行ったことにより、落下はせず)	調査中
東体育館	屋根の破風が1か所、約7m剥離	調査中
東テニスコート	管理棟の窓ガラス3枚破損	調査中
南郷体育館	観客席の窓ガラス1枚破損	調査中
対応状況		
<p>特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・所管するスポーツ施設への自主避難はなし ・フットサルアリーナ八戸 外壁の崩落や天井パネルの落下などの被害により、臨時休館。 それに伴い、ヴァンラーレ八戸事務局も臨時休業。(ヴァンラーレ八戸FCのHPより) 		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 美術館

8年 6月 25日 13時現在の 観光文化スポーツ部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
美術館 1. 美術作品の一部 損壊 2. 壁面、床面の仕 上げのひび割れ	(1)美術作品2点の一部損壊(展示中の当館収蔵品) ①作品名<イカノ壺> 陶製 ②作品名<ホヤノ壺> 陶製 ・ジャイアントルーム壁面 2か所 ・コレクションラボ壁面 1か所 ・3階キャットウォーク床面 1か所	※修復費用につい ては、今後作家と 協議予定 調査中
対応状況		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災害関係報告資料

所管部署名 畜産林政課

令和8年6月25日14時現在の農林水産部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
八戸平原地区 土地改良施設	巻の下揚水機場送水路(巻の下頭首工～西山吐水槽)の 空気弁が破損し、マンホール蓋から漏水が発生。 ・隣接地の建物の浸水被害あり:小屋2棟 床下浸水 (是川字西山地内)	調査中
対応状況		
現地対応中		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 畜産林政課

令和8年6月25日 午後2時現在の 農林水産部 所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
島守土地改良区 (用水路)	用水路脇の法面から水路へ落石あり。水は流れている状態。	
対応状況		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災害関係報告資料

所管部署名 中央卸売市場

令和8年6月25日11時現在の農林水産部所管の被害状況について


被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
青果部 卸売場棟	・軒天パネル落下、破損 39枚 1.8m×0.9m×39枚=63.18㎡	調査中
	・ガラスのひび割れ・破損 78枚 0.78m×0.375m×78枚=22.815㎡	調査中
対応状況		
今後の対応について検討中		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

令和 8 年 6 月 25 日発生 震度 6 弱地震に係る

中央卸売市場の被害状況

○青果棟 軒天井・窓ガラス破損状況

- ・軒天井：線路側・道路側併せて 39 枚×1.8m×0.9m=63.18 m²が損傷
- ・窓ガラス：線路側で 78 枚×0.78m×0.375m=22.815 m²が損傷




軒天井・窓ガラス(道路側) 全景

建物側の下地全体に歪み

軒天井(道路側) 詳細

ボードの欠損・脱落、下地の歪み



軒天井(線路側) 詳細

下地の歪み

窓ガラス(道路側) 詳細

ひび割れ、破損・落下


災害関係報告資料

所管部署名 水産事務所

令和8年6月25日 14時00分現在の農林水産部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
第一魚市場西岸壁	延長約130mにわたり最大8cm程度の段差発生	不明
第三魚市場	A棟西側敷地に直径80cm、深さ50cm程度の陥没穴発生	不明
第三魚市場	A棟前岸壁に約50mの範囲で最大10cm程度の段差発生	不明
第三魚市場	A棟建屋西側に約10mの範囲で隙間発生(最大隙間2cm)	不明
第三魚市場	C棟建屋北側約30mの範囲で目地材剥離発生(最大隙間1cm)	不明
対応状況		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

館鼻地区(第三魚市場)



A棟西側敷地陥没



A棟建屋西側隙間

A棟前岸壁段差

C棟目地材剥離

鮫地区(第一魚市場)

段差：最大8cm 延長約130m



災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 福祉政策課

令和8年6月25日 15時現在の福祉部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
総合福祉会館	エレベーター2台のうち1台停止(業者待ち)	不明
旭ヶ丘会館	給水管破損による水漏れ(給水停止済み)	不明
対応状況		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 高齡福祉課

令和8年6月25日15時現在の福祉部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
老人福祉センター南郷	・浴槽循環装置配管破損	不明
老人いこいの家	被害2件 ・窓ガラス、ラックの破損 ・水道より濁水	不明
養護老人ホーム	・ボイラー室、給湯配管からの水漏。食堂、天井の石膏ボードの亀裂 男子トイレ小便器2か所、女子トイレ洋便器1か所、掃除用流しの水が止まらない。トイレタンクの蓋1箇所転落し破損。	不明
老人福祉施設	重大な被害2件 軽微な被害7件 ・天井、換気扇、壁の破損 ・ボイラーの配管部品落下、破損。給湯管、排水管の水漏。壁の破損、ひび割れ。エアコンの落下、破損。 ・機械浴槽破損 ・ボイラーからの水漏 ・内外壁のひび割れ ・ラウンジ、廊下の天井から水漏。配管の異常 ・階段等ひび割れ	不明
対応状況		
2026/6/25 8:39 老人福祉施設等の被災状況の確認(災害時情報共有システムを使用し被災状況報告を指示)		
6/25～随時 老人福祉施設等へ電話にて詳細な被害状況の確認		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 介護保険課

令和8年6月25日14時現在の 部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
介護施設人的被害	介護施設入所者 1名けが(頭に物が落下し額に裂傷)	
介護施設建物被害	重大被害(損害額80万円以上) 11件(配管水漏れ、壁、天井の亀裂等)	不明
	軽微被害(損害額80万円未満) 36件(断水、ガス停止、壁亀裂等)	不明
対応状況		
<ul style="list-style-type: none"> ○災害時情報共有システムを用いた、介護サービス事業所の被害状況確認 ○被災事業所からの問い合わせ対応等(介護サービス等運営上の助言等) ○介護保険料及び利用者負担額の減免に関する申請・相談の窓口を設置し、相談受け付け 		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災害関係報告資料

所管部署名 障がい福祉課

令和8年6月24日 15時現在の福祉部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
障害福祉施設	○建物被害 7施設 ・窓ガラスの割れ ・トイレタンク蓋落下破損 ・事務所天井の剥がれ ・扉のガラス破損、配管破損による水漏れ ・外壁の損傷、壁紙の損傷、内壁のズレ、床の隆起、エキスパンション部ゆがみ ・時計等の物品破損 ・トイレ破損、ボイラー水漏れ、洗濯機等の転倒、建具のズレ、居室1室で停電	不明
対応状況		
○災害時情報共有システムを用いた、障害福祉サービス事業所等の被害状況確認 ○被災事業所からの問い合わせ対応等(障害福祉サービスなど運営上の助言等)		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 高等看護学院

令和8年6月25日 13時現在の

部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
なし		
対応状況		
<ul style="list-style-type: none">・1年生は通常通り授業を実施している。・2年生は非常勤講師の都合および学生の1/3が欠席したことから終日休講とした。		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 保健総務課

令和8年6月25日13時現在の こども健康部 所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
○医療施設 ○薬局	18施設 外壁の一部破損ほか 2施設 自動ドアの破損、天井の破損	不明 不明
対応状況		
○EMIS(広域災害救急医療情報システム)により医療機関(病院・有床診療所)の被害状況を確認中 ○八戸市医師会、八戸歯科医師会、八戸薬剤師会から被害状況を確認中		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災害関係報告資料

所管部署名 港湾河川課

令和8年6月25日15時現在の 八戸港(青森県所管)の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
○八戸港 ・埠頭 ・八太郎2号埠頭コンテナヤード ・フェリー埠頭	被害なし(青森県に確認) 被害なし(青森県に確認) 被害なし(フェリー埠頭公社に確認)	
対応状況		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 道路維持課

令和8年6月25日 15時現在の 建設部 道路維持課 所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
石堂2号歩道橋 (石堂一丁目地内)	照明灯灯具破損 1灯	調査中
白銀歩道橋 (白銀三丁目地内)	照明灯倒壊 1灯	調査中
対応状況		
石堂2号歩道橋 (石堂一丁目地内)	照明灯灯具破損 1灯	修繕予定
白銀歩道橋 (白銀三丁目地内)	照明灯倒壊 1灯	管理者の青森県へ対応依頼済
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災害関係報告資料

所管部署名 公園緑地課

令和 8年 6月 25日 15時現在の 都市整備部 所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
こどもの国	サイクルモノレールのレールに一部歪み発生	調査中
	豆汽車ブレーカーショート	調査中
	こども館トイレ(5箇所)水漏れ	調査中
対応状況		
サイクルモノレール：被災状況確認中のため使用中止		
豆汽車：被災状況確認中のため使用中止		
こども館トイレ(5箇所)：水漏れのため臨時休館		
観覧車：試験運転時は問題無かったが、専門的な調査が必要なため使用中止		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 都市整備部

令和 年 月 日 時現在の 部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
【なし】		
対応状況		
<p>【建築指導課】</p> <ul style="list-style-type: none">・中心街等の建物被災状況把握のパトロール実施(6/25～)・被災建築物応急危険度判定実施の要否のため市内パトロール実施		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 下水道業務課

令和8年6月25日14時現在の都市整備部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
対応状況		
<p>特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)</p> <ul style="list-style-type: none">・本日開催予定の青森県浄化槽推進協議会(事務局:八戸市)行政職員研修会は中止 (講師及び参加者には通知済)・下水道使用料の減免については、水道料金の減免に準じる内容によるため、八戸圏域水道企業団からの情報待ち		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 運輸管理課

令和8年6月25日13時現在の交通部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
バス運行	<ul style="list-style-type: none"> ・東霊園付近の電線落下により、7時35分～8時50分まで「桜ヶ丘」～「東霊園」間を6便迂回運行 【停車しなかったバス停】 「霊園南口」、「西の平」 	
旭ヶ丘営業所	<ul style="list-style-type: none"> ・建物に従来からある亀裂の広がり 	
旧整備工場	<ul style="list-style-type: none"> ・1階天井板落下 (1.8m×12.7m) ・窓ガラス4枚破損 	
対応状況		
検討中		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 教育委員会

令和8年6月25日15時現在の教育委員会所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
北地区給食センター	<ul style="list-style-type: none"> ・東側釜上天井見切り材剥離 ・東側釜上壁ボード剥離 ・フライヤーダクト天井繋ぎ目一部剥離 ・コンテナ置き場天井見切り材剥離 ・発送室側防煙垂れ壁破損 ・洗浄機上天井見切り材剥離 	
東地区給食センター	<ul style="list-style-type: none"> ・防災垂れ壁破損(6枚) ・調理室内壁・天井破損、落下 ・調理室照明器具傾き ・フライヤー付近換気扇蓋落下 ・捕虫器落下 	
西地区給食センター	<ul style="list-style-type: none"> ・釜調理室の天井見切り材剥離 ・釜調理室天井材一部破損 ・洗浄室天井材一部破損 	
八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館	<ul style="list-style-type: none"> ・常設展示室壁面亀裂 ・研修室天井破損 ・展示ケース鍵破損 ・備品(時計)落下及び破損 ・図面整理室壁面亀裂 	
八戸市立図書館	<ul style="list-style-type: none"> ・書架固定用支柱の固定箇所壁面破損 ・内壁にクラック発生 	
南郷図書館	<ul style="list-style-type: none"> ・トイレタンク蓋破損 1か所 ・玄関天井剥離 ・開架天井ガラス板破損 1枚 ・雑誌書架脱落、破損、歪み ・ダウンライト脱落 	
八戸市勤労青少年ホーム	<ul style="list-style-type: none"> ・1階研修室窓ガラス破損 1枚 	
湊中学校	<ul style="list-style-type: none"> ・体育館天窓落下・破損 	
南浜中学校	<ul style="list-style-type: none"> ・体育館渡り廊下のコンクリート床隆起・破損及びモルタルの剥がれ 	
白銀小学校	<ul style="list-style-type: none"> ・体育館渡り廊下つなぎ目落下、照明のずれ 	
白銀南中学校	<ul style="list-style-type: none"> ・物の落下・破損。玄関前の階段下から水漏れ(水道管破裂の可能性)。 	
白銀中学校	<ul style="list-style-type: none"> ・渡り廊下の梁破損 	
吹上小学校	<ul style="list-style-type: none"> ・新校舎と旧校舎のつなぎ目天井から、白い粉や破片の落下 ・2年教室外国語ルーム壁に小さなひびわれ発生 	
種差小学校	<ul style="list-style-type: none"> ・2階校長室掲額半数落下破損 ・3階廊下水道付近 天井とダクト連結部分天井の崩れ 	

<p>第三中学校 小中野中学校 長者小学校 旭ヶ丘小学校 新井田小学校 東中学校</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・体育館 天井からの水漏れ ・柔道場 換気扇落下、鏡扉の外れ ・1階印刷室の本棚転倒 ・1階受水槽水漏れ ・職員室前、体温計測機転倒しガラスが割れる ・体育館の天井照明落下、バスケットゴール、蛍光灯落下。 ・校舎内の床や壁のヒビ多数、つなぎ目の金属板の落下 ・体育館入口扉落下 ・体育館入口扉落下 ・体育館耐震ブレース破損 ・体育館入口扉落下 	
対応状況		
<p>特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)</p>		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 総合教育センター

令和8年6月25日13時現在の教育委員会の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
なし		
対応状況		
6月25日(木) 08:00 示範授業研修講座(小)を中止		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 消防本部

令和8年6月25日 14時30分現在の 消防本部 所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
○消防本部等庁舎 根城分遣所 南郷分遣所 八戸東消防署 鮫分署 小中野分遣所	庁舎基礎7か所ひび割れ 車庫ボイラユニットヒーター水漏れ、2階非常灯ぶら下がり タイヤ庫窓ガラス破損、仮眠室及びボイラ室天井材剥離、訓練棟内壁剥離 トイレ内壁タイル破損 車庫シャッター部品落下	調査中 調査中 調査中 調査中
○消防屯所 十一日町屯所 八幡屯所 大久保屯所	4月地震被害箇所である建物傾き及び外壁ひび割れが増幅 天井材剥がれ、外壁及びホース乾燥棟基礎コンクリートひび割れ 小上がり床の沈み込み	調査中 調査中 調査中
対応状況		
消防隊等出動状況		
火災	0件	
救助	3件	住家閉じ込め、エレベーター閉じ込め
救急	4件	自転車で転倒怪我、建物構造物落下で怪我、避難時転倒に怪我、地震被害かたづけ中落下物で怪我(いずれも意識あり)
調査等	16件	ホームタンク転倒、FFストーブ灯油漏洩、防火水槽蓋ずれ、次亜塩素酸ソーダ流出、スプリンクラー設備散水、マンホール蓋ずれ、住家外壁崩落危険、ボイラ室扉開閉不能、コンクリート塀倒壊危険、住家玄関開閉不能、土砂崩れのおそれ、電気コードの挟まり
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		