物件番号２　車両写真






2026/08/20


2026/08/20

架装の腐食例



回転灯（助手席側の電球なし）



荷台下部に設置している物入れの取っ手（ツマミ）破損

