

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 政策推進課

令和8年4月22日午前8時30分現在の総合政策部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
○JR東北新幹線	<ul style="list-style-type: none"> ・東京～新青森駅間の上下線で運転見合わせ 【上り】 ・はやぶさ36号(新函館北斗16時20分発 東京行)新青森～東京間で運休 ・はやぶさ38号(新青森17時44分発 東京行)新青森～八戸間で運休 ・はやぶさ40号(新函館北斗17時26分発 東京行)新青森～東京間で運休 ・はやぶさ42号(新青森18時39分発 東京行)新青森～盛岡間で運休 【下り】 ・はやぶさ29号(東京14時44分発 新青森行)八戸～新青森間で運休 ・はやぶさ31号(東京15時20分発 新函館北斗行)東京～新青森間で運休 ・はやぶさ33号(東京16時20分発 新青森行)那須塩原～新青森間で運休 ・はやぶさ39号(東京19時20分発 新函館北斗行)東京～新青森間で運休 ・はやぶさ111号(東京19時40分発 盛岡行)東京～盛岡間で運休 →4月20日21時頃運転再開 →4月21日8時30分現在 平常運転 	
○JR八戸線	<ul style="list-style-type: none"> ・上下線で運転見合わせ ・4月20日の上下線全ての列車を運休 →4月21日8時30分現在 平常運転 	
○青い森鉄道	<ul style="list-style-type: none"> ○八戸～青森間 【下り】 ・運転時刻調整 【上り】 ・青森15時25分発 八戸行 下田～陸奥市川間で運転見合わせ ・青森16時17分発 八戸行 野辺地駅にて運転見合わせ →4月20日20時50分頃八戸～青森間は運転再開。以降、運転時刻調整 →4月21日8時30分現在 平常運転 ○目時～八戸間 ・上下線で運転見合わせ ・4月21日8時30分現在 車両運用上の都合で以下の列車が運休 【上り】 ・八戸7時14分発 盛岡行 【下り】 ・盛岡9時14分発 八戸行 →4月22日8時30分現在 平常運転 	

○路線バス

【市営バス】

・多賀台団地線(八太郎まわり)、種差海岸遊覧バスうみねこ号、種差線、鮫線、岬台団地線、市内循環線、ラピア線、平庭線、シルバークリニック線、旧シーガルビューホテル線

【南部バス】

・津波警報が解除になるまで、中心街ーラピア間を運休とし、中心街発着で運行
・15:40と17:55八盛号(盛岡→八戸行き)は、通行止めとなっている軽米IC～八戸ICを迂回して本八戸駅終点とする

【十和田観光電鉄】

津波警報が解除になるまで、十和田からラピア経由八戸営業所行きは八日町終点とする
→津波警報が津波注意報に切り替わったため、4月20日

○シルバーフェリー

【4月20日】

<八戸発>

13:00発便 シルバーティアラ 苫小牧港入港遅延(4月21日01:50入港済)

17:30発便 シルバーブリーズ 苫小牧港入港遅延(4月21日03:20入港済)

22:00発便 シルバーエイト 欠航

<苫小牧発>

05:00発便 シルバーブリーズ 通常運航

09:30発便 シルバーエイト 八戸港入港遅延(4月21日01:00入港済)

23:59発便 シルバーティアラ 欠航

【4月21日】

<八戸発>

13:00発便 シルバーティアラ 欠航

17:30発便 シルバーブリーズ 欠航

22:00発便 シルバーエイト 通常運航

<苫小牧発>

05:00発便 シルバーブリーズ 欠航

09:30発便 シルバーエイト 欠航

23:59発便 シルバーティアラ 通常運航

→4月22日以降全便通常運航

※シルバープリンセスは定期検査運休中

対応状況

特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 総務課

令和8年4月22日午前8時30分現在の 総務部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
下長地区市民センター	・風除室隣のガラスにひび割れ	不明
対応状況		
<p>4月21日 9時45分 連絡受け現場へ 10時30分 現場確認。ガラスの2か所にひび割れが見受けられるものの、影響は軽微に見受けられた。現在、交換の見積依頼中。 14時 追加1か所、ひび割れ箇所を発見。併せて見積依頼中。</p>		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 行政管理課

R8年4月20日 午前8時30分 現在の 総務 部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
市本庁舎		
(1) 本館	① 地下1階 フロア各所 壁クラック拡大、悪化 ② 本館1階 内部エントランスホール 壁の剥落 ③ 本館1階 国保年金課前 空調制気口下がり ④ 本館3階 議場議長席裏 壁クラック拡大、悪化 ⑤ 本館4・5階 フロア各所 内装損傷箇所の悪化 ⑥ 本館5階 教育長室ほか パーティション隙間拡大 ⑦ 本館5階 西側廊下 FIX窓ガラスのひび割れ ⑧ 外部 B階段側 地下扉階段コンクリート割れ ⑨ 外部 <u>3階の外壁が地下南側玄関 へ落下</u>	精査中 精査中 精査中 精査中 精査中 精査中 精査中 精査中
(2) 別館	① 地下1階 フロア各所 コンクリート構造部へのクラック ② 1階 低層棟内部・B階段エキスパンションカバーのずれ ③ 1階 低層棟外部エキスパンションカバーずれ ④ 9・10階 エレベーター機械室、電気室 床クラック ⑤ 外部 免震可動部タイルの割れ、剥がれ ⑥ 外部 <u>建物外周(中央駐車場側)フェンスの損傷</u>	精査中 精査中 精査中 精査中 精査中 精査中
(3) その他工作物	① 外部 市民広場母子像台座側板剥がれ	精査中
※ (1)⑨、(2)⑥は、今回の地震で新たに被害を確認したもの ※ (1)①～⑧、(2)①～⑤、(3)①は、R7.12地震で被害を受けたもののうち、被害の悪化を確認したもの		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 まちづくり推進課

令和8年4月21日午前8時30分現在の商工労働まちづくり部関連(中心市街地の状況)の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
中心市街地の民間施設 【長横町】 民間テナントビル 2件 【廿三日町】 民間テナントビル 1件	・建物外壁(右側壁面)の剥離。 コンクリート片の落下。 ・建物外壁(左側壁面)の剥離。 隔離物の隣接建物屋根への落下。	
対応状況		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 観光課

令和8年4月21日午前8時30分現在の観光文化スポーツ部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
マリエント	1階・4階外壁タイルの破損・亀裂拡大(複数箇所)	調査中
対応状況		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 文化創造推進課

8年 4月 21日 午前8時30分現在の 部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
ブックセンター	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕中の壁ボードや天井ボードの一部にクラック発生 ・修繕中の壁の角に隙間の発生 	-
更上閣	<ul style="list-style-type: none"> ・2階会議室蛍光灯破損(落下により) 	-
公会堂	<ul style="list-style-type: none"> ・第二緞帳ガイドシュー(緞帳を安全に上下させる部品)のはずれ ・舞台奥の壁の一部が落下 	-
南部会館	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕中の北側板塀の傾きが増大した 	-
対応状況		
<ul style="list-style-type: none"> ・公会堂第二緞帳ガイドシューのはずれは、4月20日18時に保守業者の修繕により解消した。 		
<p>特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)</p>		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 スポーツ振興課

令和8年4月22日午前8時30分現在の 部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
テクノアイスパーク八戸	天井にぶら下がっているアイスホッケーゴール判定カメラの吊り具が一部落下 ⇒復旧に向けて現在、指定管理者が高所作業車を手配中 →4/21午前中、高所作業車により復旧	調査中
南部山健康運動センター	体育館天井のパネル1枚落下	調査中
対応状況		
<p>テクノアイスパーク八戸 →4/20夜、4/21早朝の予約は全てキャンセル →4/21、復旧完了まで臨時休館、午後から通常営業中</p>		
<p>特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)</p> <p>◎自主避難の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・南部山健康運動センター 避難者 最大7～8名 ・東体育館 避難者 最大10名 ・プライフーズスタジアム(4階避難スペース) 避難者30名 <p>※上記施設いずれも4/20、20時30分時点で避難者0名</p>		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 農業生産振興センター

令和8年4月21日午前8時30分現在の 部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
対応状況		
<p>特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)</p> <p>○農業生産振興センターへの自主避難者 4名(18:10時点、19:20に全員帰宅)</p>		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 福祉政策課

令和8年4月21日午前8時30分現在の福祉政策課所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
	被害無し	
対応状況		
<p>鮫公民館に避難した要支援者1名の家族より「普段ショートステイしている民間の施設福祉避難所へ避難させたい」旨の申し出があり、施設と調整した結果、受入可となり20時頃対象者1名を施設へ避難させた。</p> <p>市所管の社会福祉施設等に対し、避難指示に関する情報提供及び被害情報の報告依頼をFAXで送信。(17時38分送信)※送信件数630件(内訳 福祉施設等623件、庁内関係課7件)</p> <p>【自主避難者数】中居林コミュニティセンター 8名(18:15現在)⇒0名(20:35現在) ※最大8名避難</p>		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災害関係報告資料

所管部署名 高齢福祉課

令和8年4月22日午前8時30分現在の 福祉部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
老人福祉施設 (建物等被害)	4件(すべて軽微な被害) ・窓ガラスに25センチ程度のひび割れ ・外壁にひび割れ ・壁紙の損傷 ・外壁、居室入り口付近の壁に亀裂	調査中
対応状況		
2026/4/20 18:11 老人福祉施設等の被災状況の確認(災害時情報共有システムを使用し被災状況報告を指示) 4/21～随時 老人福祉施設等へ電話にて詳細な被害状況の確認		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 障がい福祉課

令和8年4月22日午前8時30分現在の 部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
障害福祉施設 (人的被害)	1名 (軽傷) ・障害福祉施設に従事している職員が設備の復旧作業中に右足親指を骨折。	調査中
(建物等被害)	3件 (軽微・重大の区別は調査中) ・外壁ひび割れ、内装等の剥離 ・倉庫シャッター破損 ・天井と柱の接合部のひび割れ	調査中
(ライフライン被害)	1件 ・冷暖房設備の配管破損	調査中
(サービス提供体制)	被害なし	
対応状況		
4/20 17:26 障害福祉サービス事業所等の被災状況の確認(災害時情報共有システムを使用し被災状況報告を指示)		
4/20～随時 問い合わせ対応等(必要に応じて被災事業所に対する障害福祉サービス等運営上の助言等)		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等) 障害福祉施設の被害状況の公開に当たっては、被災した施設の名称・所在地・サービス種類及び被災者氏名等の情報は一切公表しない方針としている。		

災 害 関 係 報 告 資 料

福祉部 福祉班
所管部署名 (こども未来課)

令和8年4月22日午前8時30分現在の 福祉部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
マリアンハウス幼稚園	<ul style="list-style-type: none">・畑の土留めが割れて崩れそうになっている。・室内で物がぶつかって壁にへこみが出来て、石膏ボードが剥げ落ちた。・外壁がひび割れた。・トイレの水漏れが発生した。	不明
ほうりん保育園	<ul style="list-style-type: none">・園舎内1階園児用トイレ1カ所に水漏れが発生した。・同2階園児用トイレ1カ所に水漏れが発生した。	不明
すみれ保育園	<ul style="list-style-type: none">・内壁や梁(はり)根元のひび割れが発生した(以前の地震のひび割れが大きくなった)。・外壁にひび割れが発生した。	不明
対応状況		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 道路維持課

令和8年4月21日午前8時30分現在の 建設部 道路維持課 所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
開運橋(田面木)	令和7年12月8日発生青森県東方沖地震において被災した、橋梁伸縮装置に応急処置している敷鉄板にずれが生じたため、即日再設置した。本日本復旧予定。	調査中
対応状況		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 下水道施設課

令和8年4月21日午前8時30分現在の都市整備部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
対応状況		
<p>4月20日 18:00 東部終末処理場 自主避難者33名 4月20日 19:40 東部終末処理場 自主避難者33名 全員退去確認</p>		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 教育委員会

令和8年4月22日午前8時30分現在の教育委員会所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
東地区給食センター	調理室防煙垂れ壁の破損	
西地区給食センター	釜調理室天井見切り材剥離 洗浄室天井見切り材剥離及び天井材破損	
八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館	展示室壁面ひび割れ 展示室内扉破損	
八戸市立図書館	一部天井材の剥落、2階カウンター照明カバーの落下	
八戸小学校	北校舎1階理科室の窓にひび 北校舎1階家庭科室の窓にひび 北校舎1階図工室の窓にひび 南校舎2階1年生教室にひび割れ 南校舎2階低学年多目的室天井雨漏り部分の降下 南階段の壁、天井のひび 中央階段の壁、天井のひび 北校舎非常階段コンクリートの破損 北校舎非常出口 外のコンクリート庇の破損	
吹上小学校	1階 新校舎と旧校舎のつなぎ目の天井 破損 2階 旧校舎女子トイレの壁から白い粉のようなものが床に落ちた 3階 新校舎と旧校舎のつなぎ目のステンレスの部材破損	
図南小学校	1～3階渡り廊下つなぎ目破損 校舎軒亀裂 ※いずれも12月の東方沖地震の際と同じ箇所	
青潮小学校	新校舎 体育館と廊下を繋ぐエクステンションの破損(12月確認)が広がった。 新校舎 2階中央階段のひび割れ 新校舎 2階から3階へ上る途中のひび割れ 新校舎 正面玄関の天井に亀裂 旧校舎 1階から2階への階段手すりのゆらぎ	
白銀南小学校	中央校舎と南校舎、北校舎とのつなぎ目金属の外れ。 家庭科室側の基礎の部分がはがれている 体育館の基礎にひびが見られている	
金浜小学校	体育館ギャラリーに向かう階段頭上にある天井裏出入口の枠の破損	
根岸小学校	理科室棚の支え破損 校舎のつなぎ目の歪み等 体育館バスケットゴールの歪み 校庭インターロッキング沈み 体育館水道壁崩れ	

是川小学校	倉庫の断熱材落下 東校舎～西校舎2階渡り廊下接合部分のゆがみ・ずれの拡大
轟木小学校	西校舎1階技能主事室付近の外柱一部破損 1階外非常口ひさし側面壁の剥落
多賀台小学校	高学年棟1階 家庭科室前廊下 亀裂隆起 高学年棟西階段壁 亀裂 高学年棟きらやか教室廊下近く外壁 東方沖地震で出来た亀裂の広がり 低学年棟外階段 コンクリート落下
新井田小学校	本館と新館のつなぎ目にひび。(1階、2階、3階) 4階6-2教室前方壁面のタイルの剥がれ。
旭ヶ丘小学校	3階 校舎と校舎のつなぎ目破損 1階 体育館と校舎の天井破損
南郷小学校	多目的ホール上部の天井一部分が剥がれ落ちた。
第三中学校	柔道場:3月に修繕したところの天井、鏡があるところの扉が外れた。
長者中学校	3年3組の時計が落下して破損 理科室の地球儀が落下して破損 2階家庭科準備室内、衝立破損。
小中野中学校	3階 廊下壁にヒビ
白銀中学校	2F渡り廊下の天井を支える部分のつけねがひび割れし、外壁の一部が落下。
北稜中学校	PC室天井の通風ダクト周辺の壁周辺の素材剥がれ 職員室内時計の落下
明治中学校	外壁 割れ
豊崎中学校	プール小屋の土台が割れている。 玄関のタイルが割れている。 体育館の基礎、非常口部分の基礎部分が割れている。 渡り廊下が以前よりずれている。
大館中学校	グラウンド側雨樋プラスチック配管の破損。
島守中学校	1階 女子更衣室 壁のタイル破損及び、壁の歪み
対応状況	

特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 消防本部 警防課

令和8年4月21日午前8時30分現在の 消防本部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
鍛冶町屯所	1階待機室のサッシ歪み 1階待機室戸枠の歪み	調査中 調査中
吹上屯所	2階大広間の窓ガラスひび割れ	調査中
対応状況		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 八戸リサイクルプラザ

令和8年4月22日 午前8時30分現在の、広域環境衛生部所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
八戸リサイクルプラザ	①プラザ棟階段室1階天井一部剥離 ②工場棟階段室1階壁面一部亀裂 (上記、前回報告と同内容)	不明 不明
対応状況		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		

災 害 関 係 報 告 資 料

所管部署名 八戸圏域水道企業団

令和8年4月22日午前8時30分現在の八戸圏域水道企業団所管の被害状況について

被害の施設名等	内 容	被害額(千円)
蟹沢浄水場	16:56 取水停止 濁度上昇(最高濁度8.38度) 以降取水停止中(4/22 8:30現在 2.64度)	
三島浄水場 (鉄砲平、白銀)	16:56 取水停止 濁度上昇(最高濁度鉄砲平4.59度、白銀5度) 以降取水停止中(4/22 8:30現在 鉄0.18、白0.25度)	
大山配水塔	地震発生直後から流入残塩計の計測不可 配水残塩計は正常に計測できており、配水に影響無し。 配管閉塞と推測され、4/21AMで復帰予定。 4/21調査の結果、指示値のずれと判明。復帰済。 その他、地震による施設損壊状況等調査中。	
以下参考 ①濁水情報	20日18時25分妙字黒ヶ沢21-55から濁水通報 20日19時05分現場到着洗管開始 20日21時55分濁水解消 濁水の問い合わせ:3件	
対応状況		
特記事項(上記以外で入手した重要な情報等)		