

冬期間は**油の流出事故**が多発しています。

その多くはちよつとした
注意で防げるものです。

**油流出事故の
原因者が費用負担**

事故を起こしてしまった場合、周辺環境に多大な影響を及ぼすだけでなく、油の回収・オイルフェンスの設置等の費用を原因者が負担することとなります。

油流出注意!!

私たちの暮らしや生態系に悪影響

私たちが普段使用している水道水の一部は川の水を使用しています。
ホームタンクからの油流出、古い油の不法投棄により、川が汚染されると川からの取水を停止したり、
また川に住んでいる生き物が死んでしまったりすることもあります。

早期発見・対応が汚染の拡大を防止します!!

油流出を起こしたら・発見したら

すぐに

各市町村役場、最寄りの消防署、または国や県の機関
にご連絡ください

岩木川・馬淵川水系水質汚濁対策連絡協議会

事務局：国土交通省 青森河川国道事務所 河川管理課 017-734-4590

構成機関：国土交通省、経済産業省、青森県、岩手県、岩木川・馬淵川水系沿江市町村、消防事務組合、消防本部外



ご家庭のホームタンクは大丈夫？

油流出事故を防ぐための心掛け

① その場を離れない



ホームタンクなどから灯油を小分けする時は絶対にその場を離れないようにしましょう。

② 配管の場所に目印を



除雪による配管の破損を防ぐために目印を立てておきましょう。また万一に備え防油堤を設置しておくとう安心です。

③ 落雪に注意して



屋根からの落雪による配管の破損・脱落やホームタンクの転倒に注意しましょう。

④ 定期点検を怠らない



配管やホームタンクの定期点検に努めましょう。



ホームタンクチェック表

※以下のチェック項目について点検してください。

なし	あり	
☐	☐	①灯油タンクのピンホール(小さな穴)などによりにじみや漏れはないか
☐	☐	②タンク下部(水抜)のストレーナにひび割れなどが発生し、にじみや漏れはないか
☐	☐	③ストレーナと配管(銅管等)の接続部ににじみや漏れはないか
☐	☐	④タンク直下の配管らせん部分ににじみや漏れはないか
☐	☐	⑤タンクから分岐している場合は、その接続部ににじみや漏れはないか
☐	☐	⑥配管の地中埋設個所で油臭がしないか
☐	☐	⑦家屋内又は床下で油臭がしないか
☐	☐	⑧排水設備(トイレ・台所・風呂場・洗濯排水口など)から油臭がしないか
☐	☐	⑨ボイラー・ストーブなどのゴム配管に亀裂や接続部ににじみや漏れはないか
☐	☐	⑩融雪機内に油が漏れた形跡はないか、又はにじみや漏れがないか
☐	☐	⑪灯油の使用量以上に燃料ゲージの減りが早くないか
☐	☐	⑫過去の給油歴を調べて、急に給油量が増えたりしたことがないか

※一つでも該当があれば、油漏れの可能性があります。