

令和8年6月25日発生の震度6弱の地震に伴う給食センターの被害状況等について

1 被災状況

(1) 北地区給食センター


壁の剥がれ




フライダ 外の接合部剥離



天井見切り材剥離
(外1箇所)



防煙垂れ壁破損



壁破損、落下



(2) 東地区給食センター

防煙垂れ壁破損、落下
(6箇所)



内壁・天井破損、落下
(複数箇所)



吸気口蓋落下、傾き



(3) 西地区給食センター

釜調理室天井見切り材
剥離、落下（複数個所）



釜調理室天井材破損、
落下（複数個所）



洗浄室天井材破損、落下
（複数個所）



倉庫天井破損



2 各給食センターの復旧

センター名	期 日
北地区給食センター	7月4日(土)完了
東地区給食センター	復旧修繕は8月20日頃までに完了見込み。 ただし、今後の点検や試験運転により稼働再開が延期の可能性もあり。
西地区給食センター	7月3日(金)完了

3 被災に伴う給食提供について

センター名	6/29(月)～7/3(金)	7/6(月)～7/24(金)
北地区給食センター	・ご飯又はパン・牛乳のみ提供 ・おかずは家庭から持参	・汁物及び副食1品を北センターで調理し提供 ・食器提供せず（弁当箱と汁椀を家庭から持参）
東地区給食センター		
西地区給食センター		・通常給食を提供 ・食器提供

4 3回の地震における給食センター被害一覧

センター名	令和7年12月8日 震度6強	令和8年4月20日 震度5弱	令和8年6月25日 震度6弱
北地区給食センター			・東側釜上壁ボード剥離 ・フライヤーダクト天井繋ぎ目一部剥離 ・コンテナ置き場天井見切り材剥離 ・発送室側防煙垂れ壁破損 ・洗浄機上及びコンテナ置き場天井見切り材剥離 ・発送室側壁破損
東地区給食センター	・調理室天井防煙垂れ壁破損（4枚） ・調理室天井ボード割れ ・調理室内壁ひび割れ拡大 ・調理室LED照明破損 ・地下ピット配管漏れ	・調理室防煙垂れ壁破損（3枚）	・調理室防煙垂れ壁破損（6枚） ・調理室内壁・天井破損、落下 ・調理室照明器具傾き ・調理室フライヤー付近吸気口蓋落下 ・調理室捕虫器落下 ・外壁の膨れ ・会議室液晶テレビ破損
西地区給食センター	・釜調理室天井見切り材剥離 ・洗浄室天井見切り材剥離 ・洗浄室天井材剥離	・釜調理室天井見切り材剥離 ・洗浄室天井見切り材剥離 ・洗浄室天井材破損	・釜調理室天井見切り材剥離 ・釜調理室天井材破損 ・洗浄室天井材破損 ・倉庫天井破損

5 3回の地震における給食提供の対応一覧

地震	期間	日付	北地区給食センター	東地区給食センター	西地区給食センター
R7年12月8日 震度6強	発災日	12/8(月) 深夜発生	-	-	-
	翌日	12/9	市内一斉休校	市内一斉休校	市内一斉休校
	翌々日	12/10	ほっとするカレー	ほっとするカレー	ほっとするカレー
	発災週内	12/11-12	通常給食	給食提供なし	献立変更（主食・牛乳・副食2品）
	翌週	12/15-19	↓	献立変更（主食・牛乳・学配もの）	↓
	翌々週	12/22-23	↓	↓	↓
		(12/24以降は冬休みで、冬休み明けから3センターとも通常給食)			
R8年4月20日 震度5弱	発災日	4/20(月) 夕方発生	-	-	-
	翌日	4/21	市内一斉休校	市内一斉休校	市内一斉休校
	翌々日	4/22	ほっとするカレー	ほっとするカレー	ほっとするカレー
	発災週内	4/23-24	通常給食	主食・牛乳	主食・牛乳
	翌週	4/27-5/1	↓	通常給食	献立変更（主食・牛乳・副食2品）
	翌々週	5/7-8	↓	↓	通常給食
R8年6月25日 震度6弱	発災日	6/25(木) 朝発生	市内一斉休校	市内一斉休校	市内一斉休校
	翌日	6/26	市内一斉午前授業（給食なし）	市内一斉午前授業（給食なし）	市内一斉午前授業（給食なし）
	翌週	6/29-7/3	牛乳・主食 おかずは家庭から持参	牛乳・主食 おかずは家庭から持参	牛乳・主食 おかずは家庭から持参
	翌々週	7/6-10	献立変更（主食・牛乳・温食・副食1品・デザート）（食器なし）	献立変更（主食・牛乳・温食・副食1品・デザート）（食器なし）（北センター調理）	通常給食
	翌々々週	7/13-17	↓	↓	↓
	第4週目	7/21-24	↓	↓	↓
		(7/25以降は夏休み)			